第2章

单片机硬件结构

2.1.1 单片机基本功能模块配置




图 2-1 MCS-51 单片机的基本结构示意图




图 2-2 AT89S51 单片机片内总体结构框图

2.1.3 CPU的结构和特点

- 1. 运算器结构
 - (1) 8位算术逻辑运算单元ALU(Arithmetic Logic Unit)。
 - (2) 累加器ACC(Accumulator,简称累加器A)。
 - (3) 寄存器B。
 - (4) 暂存寄存器TMP1、TMP2。
 - (5)程序状态寄存器PSW(Program Status Word)。

表 2-1 PSW 的各状态位定义

ન	3€2 1 1 0 1 H3 □ Mills □ ZZZ									
	位序	PSW.7	PSW.6	PSW.5	PSW.4	PSW.3	PSW.2	PSW.1	PSW.0	
	位标志	CY	AC	F0	RS1	RS0	OV	/	P	

- 2.1.3 CPU的结构和特点
 - 2. 控制器结构
 - (1)程序计数器PC。
 - (2) 指令寄存器IR及指令译码器ID。
 - (3) 时钟发生器及定时和控制逻辑。
 - (4) 堆栈指针SP。
 - (5)数据指针DPTR。

- 2.1.4 单片机其他结构模块
 - (1) 定时/计数器。
 - (2) 存储器。
 - (3) 并行I/O口。
 - (4) 串行I/O口。
 - (5) 中断控制系统。
 - (6) 时钟电路。
 - (7) 总线。

2.2 单片机的封装与引脚功能




图 2-3 MCS-51/AT89S51/STC89C51 单片机的引脚图

2.2 单片机的封装与引脚功能

- 1. 电源及复位引脚
- 2. 晶体振荡器接入或外部振荡信号输入引脚
- 3. 地址锁存及外部程序存储器编程脉冲信号输出引脚
- 4. 外部程序存储器选通信号输出引脚
- 5. I/O引脚
- 6. 在系统编程引脚
- 7. 单片机的片外总线配置

2.2 单片机的封装与引脚功能




图 2-4 一些常见的单片机和存储器的封装形式




图 2-5 P0 口结构




图 2-6 P1 口结构




图 2-7 P2 口结构




图 2-8 P3 口结构

表 2-2 P3 口第二功能

引 脚	第二功能
P3.0	RXD(串行口输入)
P3.1	TXD(串行口输出)
P3.2	INT0 (外部中断 0 输入)
P3.3	INTI(外部中断1输入)
P3.4	T0 (定时/计数器 0 的外部输入)
P3.5	T1 (定时/计数器 1 的外部输入)
P3.6	 WR (片外数据存储器"写选通控制"输出)
P3.7	 RD (片外数据存储器"读选通控制"输出)

2.4 单片机存储器的组织结构

2.4.1 程序存储器




图 2-9 51 单片机存储器组织结构

2.4 单片机存储器的组织结构

2.4.2 数据存储器




图 2-9 51 单片机存储器组织结构

2.4 单片机存储器的组织结构

- 1. 片内数据存储器RAM
 - (1) 工作寄存器组。

表 2-3 RS0、RS1 与工作寄存器组的对应关系

RS0	RS1	寄存器组	内部 RAM 地址
0	0	第0组	00H∼07H
0	1	第1组	08H~0FH
1	0	第2组	10H∼17H
1	1	第3组	$18\mathrm{H}{\sim}1\mathrm{FH}$

(2)位寻址区。

表 2-4 位寻址区

可位寻址			内部 RA	M 可位寻t	业单元对应	的位地址		
字节地址	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
2FH	7FH	7EH	7DH	7CH	7BH	7 AH	79 H	78 H
2EH	77 H	76 H	75H	74H	73H	72 H	71H	70 H
2DH	6FH	6EH	6DH	6CH	6BH	6AH	69 H	68H
2CH	67 H	66H	65H	64H	63H	62H	61H	60H
2BH	5FH	5EH	5DH	5CH	5BH	5AH	59 H	58H
2AH	57 H	56 H	55 H	54H	53H	52H	51H	50 H
29 H	4FH	4EH	4DH	4CH	4BH	4AH	49H	48H
28H	47H	46H	45H	44H	43H	42H	41H	40H
27H	3FH	3 E H	3DH	3C H	3BH	3AH	39 H	38H
26H	37 H	36 H	35H	34H	33H	32H	31 H	30 H
25H	2FH	2EH	2DH	2CH	2BH	2AH	29 H	28H
24H	27 H	26H	25H	24H	23H	22H	21H	20H
23H	1FH	1EH	1DH	1CH	1BH	1AH	19H	18H
22H	17H	16H	15H	14H	13H	12H	11H	10H
21H	0FH	0EH	0DH	0CH	0BH	0AH	09 H	08H
20 H	07 H	06 H	05 H	04H	03H	02 H	01H	00 H

(3)特殊功能寄存器SFR。

表 2-5 特殊功能寄存器 SFR

SFR 的符号	单元地址	特殊功能寄存器的名称	位符号或位名称	对应的位地址
ACC	E0H	累加器	ACC.7~ACC.0	E7H~E0H
В	F0H	B 寄存器	B.7~B.0	F7H~F0H
PSW	D0H	程序状态字寄存器	PSW.7~PSW.0	D7~D0H
SP	81H	堆栈指针		
DPL	82H	数据存储器指针(低8位)		
DPH	83H	数据存储器指针(高8位)		
Œ	A8H	中断允许控制寄存器	E.7~E.0	AFH~A8H
IΡ	B8H	中断优先控制寄存器	IP.7~IP.0	BFH~B8H
P0	80H	输入/输出口 P0	P0.7~P0.0	87H~80H
P1	90H	输入/输出口 P1	P1.7~P1.0	97H~90H
P2	A0H	输入/输出口 P2	P2.7~P2.0	A7H~A0H
P3	B0H	输入/输出口 P3	P3.7~P3.0	в7н~вон
PCON	87H	电源控制及波特率选择		
SCON	98H	串行口控制寄存器	SON.7~SCON.0	9FH~98H
SBUF	99H	串行数据缓冲器		
TCON	88H	定时控制寄存器	TCON.7~TCON.0	8FH~88H
TMOD	89H	定时器方式选择寄存器		
TL0	HA8	定时器0低8位		
TL1	8BH	定时器 1 低 8 位		
TH0	8CH	定时器0高8位		
TH1	8DH	定时器 1高 8位		

表 2-6 特殊功能寄存器功能说明

	ACT C IAMINAS NO. 12 HH -AS NO. AGAS					
地 址	功能说明					
80H	8 位输入/输出端口,PO 口锁存器,可用于数据总线与地址线低 8 位					
81H	堆栈指针,系统复位时 SP=07H,监控初始化时 SP=40H					
82H	数据存储器地址指针寄存器 DPTR 的低 8 位					
83H	数据存储器地址指针寄存器 DPTR 的高 8 位					
87H	电源控制寄存器,可设置节电状态。D7 位为波特率因子					
88H	定时器控制寄存器,D7~D4控制定时器,D3~D0位与外部中断有关					
89H	定时器工作方式控制寄存器					
8AH	TO 计数器低 8 位					
8BH	T1 计数器低 8 位					
8CH	T0 计数器高 8 位					
8DH	T1 计数器高 8 位					
90H	8 位输入/输出端口,P1 口锁存器					
98H	串行口控制寄存器					
99H	串行口数据缓冲寄存器					
A0H	8 位输入/输出端口,P2 口锁存器,可用于地址总线高 8 位					
A8H	中断允许控制寄存器					
B0H	8位输入输出端口,P3口锁存器,各位有第二功能,如TXD、RXD、INT。、INT1等					
в8Н	中断优先级控制寄存器					
D0H	程序状态字,含状态标志位及工作寄存器组指针 Rsi					
E0H	累加器					
F0H	乘除运算专用寄存器,也可用作 8 位通用寄存器					
	80H 81H 82H 83H 87H 88H 89H 8AH 8BH 8CH 8DH 90H 90H 98H 99H A0H A8H B0H B0H B8H					

- 2.5.1 时钟电路
 - 1. 内部振荡方式




图 2-10 内部振荡方式

- 2.5.1 时钟电路
 - 2. 外部振荡方式






图 2-11 外部振荡方式


- 2.5.2 复位和复位电路
 - 1. 复位电路



(a) 上电复位



(b) 手动复位



(c) WDT 复位

图 2-12 51 单片机复位电路图

- 2.5.2 复位和复位电路
 - 2. 复位后的单片机状态

表 2-7 51 单片机复位状态表

寄 存 器	复位状态	寄 存 器	复位状态	寄 存 器	复位状态	
PC	0000H	TCON	00H	IP	XXX00000	
ACC	00H	TMOD	00H	E	0XX00000	
В	00H	TH0	00H	SBUF	XXXXXXXXX	
SP	07H	TH1	00H	SCON	00H	
PSW	00H	TLO	00H	PCON	0XXXX0000	
DPTR	0000H	TL1	00H	P0~P3	FFH	

2.6 单片机的工作时序

2.6.1 单片机CPU时序基本概念




图 2-13 时钟周期、机器周期与指令周期

2.6.2 单片机的取指和执行时序





图 2-14 51 单片机的典型取指、执行时序

2.6 单片机的工作时序

- 2.6.3 单片机访问外部存储器的时序
 - 1. CPU访问外部程序存储器时序



2.6 单片机的工作时序

- 2.6.3 单片机访问外部存储器的时序
 - 2. CPU访问外部数据存储器时序




图 2-16 外部 RAM 读时序

2.7 单片机的低功耗和编程工作方式

1. 单片机的低功耗方式




表 2-8 PCON 寄存器的位功能定义

位序	В7	В6	В5	В4	В3	B2	B1	В0
位符号	SMOD	/	/	/	GF1	GF0	PD	IDL

2.7 单片机的低功耗和编程工作方式

2. 编程方式




图 2-18 STC89C 系列单片机编程下载电路

2.8 看门狗定时器

需注意,单片机在掉电模式下,晶振是停止工作的,这意味此时的WDT也停止了工作。在这种方式下,用户不必喂物。

有两种方式可以离开掉电模式,即硬件复位或通过一个激活的外部中断。通过硬件复位退出掉电模式后,用户就应该给WDT 喂狗了,就如同通常AT89S51复位一样。